

TIL Srl Tecno Industrial Lifting

Via per la Poncia, 4 - 23841 Annone Brianza (LC)

P.I. 02285830135 - Ufficio Registro Imprese di Lecco n. 6850 - R.E.A. 284589

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'IMBRACATURA

Nr. serie	Prodotta	Verificata	Nr.tiri	Fune mm	Tipo	WLL kg (1)	Lung. mt
302-10	30-ago-10	30-ago-10	4	16	RED-RED	9.486	2,000

atta ad effettuare sollevamento con i carichi elencati nella tabella sottostante:

D	WLL [Kg]	D	WLL [Kg]	D	WLL [Kg]	D	WLL [Kg]
10	9.450	40	8.914	70	7.770	100	6.097
20	9.342	50	8.597	80	7.267	110	5.441
30	9.163	60	8.215	90	6.708	120	4.743

I dati evidenziati in tabella si riferiscono a carico perfettamente bilanciato - accessori integri - temperatura di utilizzo compresa fra -40°C e 200°C e con angolo al vertice assunto secondo la convenzione rappresentata nello schema seguente

90°	1 tiro vedi (1)		2 tiri		3 tiri		4 tiri
-----	--------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Applicare i coefficienti di riduzione del carico sollevabile in funzione delle effettive condizioni in particolare: temperatura - grado di sbilanciamento, velocità di sollevamento, frequenza di utilizzo, presenza di spigoli, presenza di agenti aggressivi

Si dichiara sotto la nostra responsabilità che il complesso è conforme a quanto prescritto dalle Direttiva 2006/42/CEE e successive modifiche e che è stato assemblato presso la società T.I.L. Srl utilizzando i seguenti componenti aggiuntivi:

Codice	Descrizione	Qta	Lotto
3520132049	CAMPANELLA LSA32-A22 VR	1	AAM
1155104500	GANCIO OCCHIO 5,40T A VR+SIC	4	30410

caratteristiche della fune

diametro	costruzione	nr.trefoli	filii/trefolo	anima	resistenza	min.car.rott.	superficie
16 mm	6x37+FC	6	37	TESSILE	180 kg/mm ²	15810 kg	LUCIDA

LUNGHEZZA BRACCIO RIFERITA AL SOLO TRATTO DI FUNE

con massima osservanza dei criteri di sicurezza e secondo quanto prescritto dalle norme UNI EN 13411 parte 2 (redance) parte 3 (manicotti)

L'anello principale è stato verificato con carico di kN **245-125** con esito **POSITIVO**

NOTE PER L'UTILIZZO

Utilizzare il complesso secondo le istruzioni riportate sul retro del presente certificato. Si raccomanda vivamente di effettuare le ispezioni trimestrali ed intervenire immediatamente nel caso di inadeguatezza manifesta o sospetta.

Annone Brianza
30-ago-10

Il Responsabile

(1) carico di lavoro con tiri verticali - angolo al vertice pari a 0°